


HIGRÓMETRO – MEDIDOR DE HUMEDAD PARA FRUTA SECA

Instrucciones para el utilizo



1) Tomar el Igrómetro, quitarlo de su caja y ponerlo sobre una superficie llana y seca.



2) Encenderlo, leer el valor indicado que cambiará cada vez, según la humedad del aire. Llevar este valor a cero "0", usando el mado de reset.



Sucesivamente probar a apagar y encender el instrumento y eventualmente repetir la operación de puesta a cero del mismo.

3) Tomar las avellanas (o otro fruto seco) que se quieren controlar, romper la cáscara y separar el fruto de la cáscara



4) Tomar el fruto entero y ponerlo en el instrumento hasta rellenarlo completamente.



(NB. Es muy importante que el instrumento esté completamente lleno, pero el producto no tiene que estar comprimido o empujado con fuerza).



5) El instrumento tiene que estar apagado mientras que se rellena, sucesivamente encender el instrumento y leer el valor.



6) Apagar y encender nuevamente el instrumento para controlar que señale un valor bastante constante.



7) Se aconseja, además, de controlar otra vez el nivel de humedad de las avellanas, quitandolas y poniendolas de nuevo en el instrumento, **controlando nuevamente el valor.**

